

浜岡原子力発電所の安全性向上に向けた取り組みに関する ホームページコンテンツ更新について

2014年6月27日

2013年12月2日に、当社ホームページ内に専用のコンテンツ(浜岡原子力発電所の安全性向上に向けた取り組みに関するホームページコンテンツ)を開設し、対策工事の進捗状況をお知らせしています。

([2013年12月2日](#)お知らせ済み)

このたび、以下のとおり更新しましたので、お知らせします。

今回の更新項目

設計基準への対応状況について (こちらを、[クリック](#))

- ◆防波壁地盤改良工事(地震対策)
防波壁地盤改良工事の説明図を変更(放水路部について説明を追加)
- ◆防波壁(西側端部)の進捗状況
鉄筋コンクリート被覆施工状況を反映
- ◆建屋、機器室貫通部からの浸水防止(シール性向上)対策
配管貫通部の浸水防止対策について進捗状況を反映(重大事故基準の更新と同内容)

重大事故基準への対応状況について (こちらを、[クリック](#))

- ◆建屋、機器室貫通部からの浸水防止(シール性向上)対策
配管貫通部の浸水防止対策について進捗状況を反映(設計基準の更新と同内容)
- ◆水素爆発防止対策
原子炉建屋のベント設備設置工事について進捗状況を反映
- ◆高台工事(T.P.+30m 付近)
地下水槽および送水トンネル工事の進捗状況を反映
- ◆高台工事(T.P.+40m 付近)
ガスタービン発電機の燃料タンク、建屋の耐震性強化工事等の進捗状況を反映

月報 (こちらを、[クリック](#))

- ◆工事進捗状況のお知らせ(2014年6月号)を掲載中

浜岡原子力発電所の安全性向上に向けた取り組みの進捗状況について、より多くの皆さまにご覧いただけるよう、今後も、ホームページコンテンツ更新の都度、お知らせしていきます。

浜岡原子力発電所の安全性向上に向けた取り組みに関するホームページコンテンツは、[こちら](#)です。

以上