

浜岡原子力発電所 5号機 原子炉建屋 2階における  
火災報知器の作動(非火災報)について

2014年11月26日

発生場所	浜岡原子力発電所 5号機 原子炉建屋 2階(放射線管理区域外)									
発生年月日	2014年11月26日									
発生時の状況	<p>2014年11月26日午前9時48分、原子炉建屋2階(放射線管理区域外)において、火災報知器が作動しました。現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。</p> <p>&lt;状況&gt;</p> <table><tr><td>11月26日</td><td>9時48分</td><td>火災報知器作動</td></tr><tr><td></td><td>9時50分</td><td>消防署へ通報</td></tr><tr><td></td><td>9時54分</td><td>現場にて火災ではないことを確認した結果を消防署へ連絡</td></tr></table> <p>当該火災報知器は、今後取り替え作業を実施していきます。 本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p>	11月26日	9時48分	火災報知器作動		9時50分	消防署へ通報		9時54分	現場にて火災ではないことを確認した結果を消防署へ連絡
11月26日	9時48分	火災報知器作動								
	9時50分	消防署へ通報								
	9時54分	現場にて火災ではないことを確認した結果を消防署へ連絡								
<a href="#">お知らせ基準</a>	「表 2-16 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。									

以上