



中部電力



中部電力パワーグリッド



中部電力ミライズ

安全確保に向けて

中 部 電 力 株 式 会 社

中部電力パワーグリッド株式会社

中部電力ミライズ株式会社

- 日頃から安全確保へのご協力をいただき、ありがとうございます。
- 当社は、2019年度から**安全健康行動原則**を制定し、従業員の行動規範としています。
- 当社は、お取引先のみなさまを、当社の代わりに仕事をしていただいている大切な事業のパートナーと考えています。発注者として、無理のない工期設定、安全対策の検討、過去の災害から得た教訓の共有など、できる限りのサポートをさせていただき、安全を守るために力を合わせて活動していきたいと考えています。

安全健康行動原則

すべての役員および従業員は、
「すべてのケガは防ぐことができる。」
「生涯にわたって健康であり続ける。」
との揺るがない信念を持ち、いかなる場合も次のとおり行動する。

- ①安全と健康のための行動を称賛し、対話を実践する。
- ②仲間の成功や失敗から得た教訓を自らの行動に活かす。
- ③あらゆるリスクを洗い出し、ただちに低減し、管理する。
- ④人への対策（意識、教育訓練、ルール）と
モノへの対策（設備、装備）を共に充実させる。
- ⑤事業のパートナーと、安全と健康のために協働する。
- ⑥勤務時間外も安全に行動し、健康の保持増進に努める。

会社は安全と健康への施策および投資を継続する。




至近の請負災害の傾向


請負災害実績

- ◆ 3年連続で死亡災害が発生。2022年度は重傷災害が大幅に減少。
- ◆ 死亡・重傷災害の多くは「墜落」、「はさまれ、巻き込まれ」で発生。

請負災害件数




発生類型(至近3カ年)




死亡・重傷災害
の発生類型

墜落災害事例

◆ 高所で梯子使用中に落下




◆ 高所での作業中に落下



はさまれ、巻き込まれ災害事例

◆ 機材を取り出す際、棚が倒れ左手を挟み負傷

跳ね上げ式フロア部分（工具車）



ロックがかかっていない状態

仮送機材を取り出す際に、
ロックのかかっていない天板が
倒れてきて左手を挟まれ負傷



機材を見ながら両手で棚を上げ、ロック
部分の引っかかり状況を確認していな
かった

◆ 玉掛けワイヤーと資材の間に手が挟まれて負傷




玉掛けワイヤーが外れ、左手
首がワイヤーに巻き込まれて
足場材との間に挟まれ被災



地切り時に吊荷が振れたため、
咄嗟に左手で建枠をおさえた
（本来は地切り前に吊荷から離れる必要あり）

不適切な玉掛けをしていた
✓ ワイヤーを建枠の内側に通していない
✓ ワイヤーの絞り込みを行っていない
✓ ワイヤーの掛かり代が少なかった

- ✓ 多くの重大な災害は、少しの作業ルール違反や不注意などから発生しています。
- ✓ 「安全を最優先に作業する」ためには、一人ひとりが常に自分自身の安全に気を配るとともに、周囲に声掛けできる雰囲気を作ることが大切です。元請となるみなさまに、安全行動の率先垂範をお願いしたいと思います。
- ✓ 当社は、お取引先のみなさまご自身、家族、仲間の安全を守るために、みなさまの声にじっくりと耳を傾けます。安全に関するご提案などがありましたら、ぜひご相談ください。
- ✓ 無事故・無災害に向けて、引き続き安全確保の取り組みの徹底について、お願いいたします。



中部電力



中部電力パワーグリッド



中部電力ミライズ