

## ニューシアへの情報登録について(4号機 第11回定期検査)

平成 21 年 10 月 22 日

当社は、「[事故・故障等に関する情報](#)」や「[運転情報等](#)」として、プレス発表や発電所ホームページで公開した事項について、情報共有化の促進を目的にニューシア(※1)への登録を行っています。

また、より一層の情報共有化促進の観点から、定期検査期間中に発生・確認した軽微な事象についても、当社の不適合管理(※2)の中で抽出し、ニューシアへの登録を行っています。

以下に、4号機第11回定期検査期間中に発生・確認した軽微な事象で、ニューシアへの登録を行うものを示します。

なお、これらの情報は事故・故障や運転情報に該当する事象ではありません。

- ① [電動機駆動給水ポンプ\(A\)\(B\)インペラ羽根付根部の浸食について](#)
- ② [制御棒挿入用電磁弁の点検について](#)
- ③ [原子炉圧力容器水位計装配管の僅かな曲がりについて](#)
- ④ [放射線管理区域の入退域方法における不適切な事象について](#)
- ⑤ [原子炉冷却材再循環ポンプ\(A\)入口弁空気抜き配管の漏えい跡について](#)
- ⑥ [原子炉保護系B系自動スクラム信号の発生について](#)
- ⑦ [炉心シュラウド等の超音波探傷試験結果について](#)
- ⑧ [原子炉格納容器隔離弁隔離インターロックの動作について](#)

※1 ニューシア(NUCIA)とは、Nuclear Information Archivesの略で、「一般社団法人日本原子力技術協会」が運営するインターネット・ホームページ「原子力施設情報公開ライブラリー」のことです。

ニューシアには、原子力施設の事故故障やこれに至らない軽微な事象の情報、ならびに信頼性に関する情報が登録・公開されています。(ホームページアドレス <http://www.nucia.jp/>)  
浜岡原子力発電所では、発電設備に係る点検結果に基づく再発防止対策として、情報共有化の促進を目的に、電力間等で情報共有が望ましいと判断した事項についてはニューシアへの登録を行うこととしています。  
(平成19年5月21日お知らせ済み)

※2 浜岡原子力発電所では、毎朝、CAP(Corrective・Action・Program)会合を行い、前日までに発生した不適合事象(物が故障した、人がミスした等の事象)についての共有化に努めています。  
CAP会合には協力会社の方も参加します。

以 上

# 4号機 系統概要図

