

浜岡原子力発電所 廃棄物減容処理装置建屋(第1建屋)での  
火災報知器の作動(非火災報)について

2011年2月18日

発生場所	廃棄物減容処理装置建屋(第1建屋)3階
発生年月日	2011年2月18日
発生時の状況	<p>廃棄物減容処理装置建屋(第1建屋)3階(放射線管理区域内)において、火災報知器の誤作動がありました。</p> <p>今後、火災報知器の点検をおこないます。</p> <p>&lt;状況&gt;</p> <p>1時03分 火災報知器作動 1時05分 消防署へ連絡 1時07分 現場確認にて、火災ではないことを確認し、消防署へその旨を連絡</p> <p>なお、本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p>
<a href="#">お知らせ基準</a>	本情報は、運転情報「表2-17 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

以上