

浜岡原子力発電所2号機 原子炉建屋1階における  
火災報知器の作動(非火災報)について

2013年10月31日

発生場所	2号機(廃止措置中) 原子炉建屋1階(放射線管理区域内)						
発生年月日	2013年10月31日						
発生時の状況	<p>2013年10月31日15時8分、原子炉建屋1階(放射線管理区域内)において、火災報知器が作動しました。現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。</p> <p>&lt;状況&gt;</p> <table><tr><td>10月31日15時8分</td><td>火災報知器作動</td></tr><tr><td>15時12分</td><td>消防署へ通報</td></tr><tr><td>15時19分</td><td>現場にて、火災ではないことを確認し、その旨を消防署へ連絡</td></tr></table> <p>当該火災報知器は、今後取り替え作業を実施していきます。</p> <p>なお、火災報知器が作動した原因については、当該火災報知器の故障も含め調査していきます。</p> <p>本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p>	10月31日15時8分	火災報知器作動	15時12分	消防署へ通報	15時19分	現場にて、火災ではないことを確認し、その旨を消防署へ連絡
10月31日15時8分	火災報知器作動						
15時12分	消防署へ通報						
15時19分	現場にて、火災ではないことを確認し、その旨を消防署へ連絡						
<a href="#">お知らせ基準</a>	本情報は、運転情報「表2-17 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。						

以上