

2号機 使用済燃料貯蔵プール内での異物確認について


平成 21 年 6 月 4 日

発生号機	2号機（廃止措置準備中）
発生年月日	平成21年6月3日
状況	<p>2号機原子炉建屋5階(放射線管理区域内)の使用済燃料貯蔵プール(※1)において、保管中の燃料集合体の確認作業を行っていたところ、午後6時00分に、使用済燃料集合体上部に異物を確認しました。</p> <p>さらに、確認作業を進めた結果、最初に異物を確認した燃料集合体とは別の2体の使用済燃料集合体上部にも、それぞれ異物があることを確認しました。</p> <p>今後、準備が整い次第、確認した異物の回収作業を行います。</p>
放射能の影響	<p>本事象による外部への放射能の影響はありません。</p> <p>また、作業員等への被ばくはありません。</p>
お知らせ基準	<p>「表2-8 原子炉又は使用済燃料貯蔵プールで異物を発見したとき又は混入したとき。圧力抑制室等に異物を発見したとき」に該当します。</p>

※1 使用済燃料貯蔵プールは、使用済燃料集合体や使用済制御棒等を貯蔵するための設備です。


以上

◆使用済燃料貯蔵プール内の配置と異物確認箇所




◆確認された異物

■ 異物①



■ 異物②



■ 異物③

