



## 5号機 復水貯蔵槽の点検結果について



復水貯蔵槽底部のイメージ図(横から見たところ)

