




27万5千V上越火力線における損傷箇所



損傷箇所 (写真)



1号線 上線



2号線 上線