

## 武豊火力発電所構内での土壌等調査結果

## 1 土地の概要

所在地 愛知県知多郡武豊町字竜宮 1 番地 1 他

## 2 調査結果の概要

(1) 調査期間：2015年6月～2015年12月

(2) 土壌調査結果

溶出量試験結果

物質の種類	基準値 (mg/L)	調査結果 (mg/L)
ほう素及びその化合物	1	0.10～1.6

含有量試験結果

物質の種類	基準値 (mg/kg)	調査結果 (mg/kg)
ほう素及びその化合物	4,000	50 未満

(3) 地下水調査結果

物質の種類	基準値 (mg/L)	調査結果 (mg/L)
ほう素及びその化合物	1	0.05～4.8

(参考) 海水のほう素濃度 3.5～4.1mg/L (10月5日採取)

## 3 今後の対応

地下水のモニタリングを実施し、ほう素の値の傾向監視を行いながら、撤去工事を進める計画としています。

以上