

## 清水変電所構内での土壌調査結果概要

## 1 土地の概要

所在地 静岡県静岡市清水区堀込 6 - 1

## 2 土壌調査結果の概要

(1) 調査期間：2016年6月～2016年9月

(2) 試験結果

ア 溶出量試験

物質の種類	基準値 (mg/L)	調査結果最大値 (mg/L)	基準値超過数/ 調査箇所数
水銀及びその化合物	0.0005	0.0020	1箇所/31箇所
鉛及びその化合物	0.01	0.014	3箇所/37箇所

イ 含有量試験

物質の種類	基準値 (mg/kg)	調査結果最大値 (mg/kg)	基準値超過数/ 調査箇所数
鉛及びその化合物	150	440	1箇所/31箇所

以上