


浜岡原子力発電所 1・2号作業員休憩室（放射線管理区域外）の
掲示物における焦げ跡の確認（火災）の状況



1・2号作業員休憩室 概要図