

## 浜岡原子力発電所 2 号機 原子炉建屋地下 2 階における水の漏えいについて

2020 年 2 月 13 日

発生号機	2 号機(廃止措置中) 原子炉建屋地下 2 階 原子炉機器冷却水熱交換器室(放射線管理区域外)
発生日月	2020 年 2 月 13 日
状況	2020 年 2 月 13 日 9 時 49 分、2 号機中央制御室にて漏えいを示す警報が点灯しました。このため、当社社員が現場確認したところ、原子炉建屋地下 2 階の原子炉機器冷却水(注 1)熱交換器室内(放射線管理区域外)で約 16 m <sup>3</sup> の溜まり水(海水)があることを確認しました。現在、水の漏えいは停止しております。 今後、漏えいが発生した原因を調査し、適切に対応してまいります。
放射能の影響	本事象による外部への放射能の影響はありません。
<a href="#">お知らせ基準</a>	「表 2-11 建屋内において放射性物質を含まない水の漏えいを発見したとき(但し、100 リットル程度に至らない漏えいを除く。)」に該当します。

注 1 原子炉機器冷却水とは、非常用機器等で発生する熱の除去をおこなうための系統です。

以上