消防車の出動要請

2026 年 11 月 27 日

発生場所	浜岡原子力発電所　廃棄物減容処理装置建屋(第 2 建屋) 地下 2 階　不燃物仕分室
発生年月日	2026 年 11 月 27 日
状況	11 月 27 日午前 10 時 36 分、協力会社社員が浜岡原子力発電所廃棄物減容処理装置建屋(第 2 建屋) 地下 2 階の不燃物仕分室(放射線管理区域内) に設置されているバランスアーム(注 1)を作業のため動かしたところ、当該装置から発煙を確認しました。このため、速やかに当該装置の電源を切り、午前 10 時 52 分に発煙は収まりました。 また、発煙を確認したため、午前 10 時 41 分に消防署へ通報をおこないました。 その後、13 時ごろに消防署による現場確認が終了し、火災の有無を判断するためには装置内部の状況を調査する必要があることから、後日、改めて消防署とともに現場確認を実施します。 本事象による発電所の安全に係わる設備への影響はありません。また、けが人の発生はありません。
放射能の影響	本事象による外部への放射能の影響はありません。

注 1　バランスアームとは、重量物を作業者が軽い力で持ち上げ、移動、位置決めできるように補助する装置のことです。

以　上

Copyright (C) CHUBU Electric Power Co., Inc.