

## ニューシアへの登録情報

2021年11月10日

2021年11月度のニューシア登録に係る情報は以下のとおりです。

ニューシアホームページ: <http://www.nucia.jp/>

### <ニューシア登録情報>

- ① 廃棄物減容処理装置建屋(第2建屋)地下2階における水の漏えい  
(2021年10月8日発生)  
([2021年10月21日](#)ニューシア登録)
- ② 浜岡4号機 発電所敷地内(屋外)における草刈り作業中の出火  
(2021年11月1日発生)  
([2021年11月8日](#)ニューシア登録)
- ③ 浜岡5号機 原子炉機器冷却海水系除塵設備内のフィルタの軽微な割れ  
(2021年10月15日発生)  
([2021年11月10日](#)ニューシア登録)

### <ニューシア更新情報>

- ① 浜岡5号機 非常用ディーゼル発電機 24時間連続運転中における排気管伸縮継手の破損  
(2021年5月11日発生)  
([2021年10月12日](#)ニューシア更新)
- ② 浜岡3号機 原子炉建屋2階における水の漏えいについて  
(2021年9月7日発生)  
([2021年10月26日](#)ニューシア更新)

以上