

## 発電所からのお知らせ

2023年8月29日

- 1, 2号機: 廃止措置中(第2段階)(2016年2月3日～)
    - ・「[浜岡原子力発電所1, 2号機 廃止措置状況\(2023年度第1四半期\)](#)」を更新しましたので、ご覧下さい。
    - ・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。
  - 3号機: 定期検査中(2010年11月29日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)
    - ・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。
  - 4号機: 定期検査中(2012年1月25日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)
    - ・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。
  - 5号機: 定期検査中(2012年3月22日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)
    - ・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。
  - その他
    - ・2023年8月24日、5号機原子炉機器冷却水系および原子炉機器冷却海水系(注1)の主要機器ならびに作業安全に関する取り組みについて、静岡県および御前崎市に確認いただきました。
    - ・2023年4月1日～6月30日の間に実施された保安規定の順守状況等を確認する原子力規制検査について、原子力規制委員会から検査結果を受領しました。本期間において、指摘事項はありませんでした。
- 注1 原子炉機器冷却水系は、原子炉系の機器(ポンプ、モータ等)の冷却をおこなう系統であり、原子炉機器冷却海水系は、原子炉機器冷却水系の熱交換器へ冷却用海水を供給する系統です。

以上