

発電所からのお知らせ

2024年11月26日

<p>1号機 廃止措置 第2段階</p>	<p>2024年11月22日 <a href="#">「浜岡原子力発電所1、2号機 廃止措置状況(2024年度第2四半期)」を更新しましたので、ご覧ください。</a></p>
<p>2号機 廃止措置 第2段階</p>	<p>2024年11月22日 <a href="#">「浜岡原子力発電所1、2号機 廃止措置状況(2024年度第2四半期)」を更新しましたので、ご覧ください。</a></p>
<p>3号機 定期点検中</p>	<p>特になし</p>
<p>4号機 定期点検中</p>	<p>特になし</p>
<p>5号機 定期点検中</p>	<p>特になし</p>
<p>その他</p>	<p>2024年11月25日 2022年10月3日に発生した1号機原子炉機器冷却水系(注1)の冷却水を補給するタンクのレベル低下事象の対策として講じた措置などを静岡県および御前崎市に確認いただきました。</p>

注1 原子炉機器冷却水系は、原子炉系の機器(ポンプ、モータ等)の冷却をおこなう系統です。系統内を循環する冷却水には不純物等を取り除いた水(脱塩水)が用いられており、通常、冷却水に放射能は含まれていません。原子炉機器冷却水系は、(A)(B)の2系統あり、熱交換器は1系統あたり2基設置されています。

以上