


消防車の出動要請について(非火災)

2024年12月24日

発生場所	浜岡原子力発電所 正門付近（発電所敷地内 屋外）
発生年月日	2024年12月23日
状況	<p>12月23日18時30分頃、協力会社社員が、浜岡原子力発電所正門付近にある電柱において、火花が発生したことを確認しました。そのため、18時41分に消防署へ通報をおこない、19時28分に消防により現場で火煙がないこと、周辺に延焼していないことが確認されました。</p> <p>12月24日の朝に、消防による現場確認が改めておこなわれ、8時14分に、本事象は火災ではないことが確認されました。</p> <p>火花は、電柱から高圧受電設備に引き込んでいるケーブルから発生したものと推定しています。現在は、保護装置がはたらき、当該ケーブルは電源から遮断され、安全が確保されています。</p> <p>今後、詳細な状況、発生原因の確認をおこない、適切に対応してまいります。</p>
放射能の影響 など	<p>本事象は、</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 放射性物質の漏えいに係わる事象ではありません。➤ 発電所の安全に係わる設備への影響はありません。➤ けが人の発生はありません。



火花が発生したと推定されるケーブル

以上