

浜岡原子力発電所 4 号機 原子炉建屋 4 階(放射線管理区域内)における
消防署による現場確認(コンセントの焦げ跡)

2025 年 7 月 8 日

発生場所	浜岡原子力発電所 4 号機 原子炉建屋 4 階 (放射線管理区域内)
発生年月日	2025 年 7 月 8 日
状況	<p>7 月 7 日 9 時 45 分、浜岡原子力発電所 4 号機において、コンセントの漏電を示す警報が点灯したため、現場にあるコンセントの確認をおこなったところ、11 時 20 分頃、原子炉建屋 4 階にて協力会社社員がコンセント 1 箇所には焦げ跡があることを確認しました。(火災報知器の鳴動なし、発煙なし、臭いなし)</p> <p>当社としては、当該事象について火災でないと判断していますが、消防署からは火災でない事象であっても情報提供するように要請をいただいていることから、13 時 10 分頃に消防署へ情報提供しました。</p> <p>その後、7 月 8 日 13 時 00 分に、消防署から連絡があり、消防署による現場確認がおこなわれることになったため、お知らせいたします。</p> <p>今後、詳細な状況、発生原因の確認をおこない、適切に対応してまいります。</p> <p>なお、当該コンセントは、作業に伴い現場に設置した仮設照明機器の電源として使用しており、漏電を示す警報が点灯した時点で、保護装置がはたらき、電源から遮断され、安全が確保されています。</p>
放射能の影響 など	<p>本事象は、</p> <ul style="list-style-type: none">➢ 放射性物質の漏えいに係わる事象ではありません。➢ 発電所の安全に係わる設備への影響はありません。➢ けが人の発生はありません。

以上