

浜岡原子力発電所の安全性向上に向けた取り組みに関する ホームページコンテンツ更新について

2014年1月23日

2013年12月2日に、当社ホームページ内に専用のコンテンツ(浜岡原子力発電所の安全性向上に向けた取り組みに関するホームページコンテンツ)を開設し、対策工事の進捗状況をお知らせしています。

([2013年12月2日](#)お知らせ済み)

このたび、以下のとおり更新しましたので、お知らせします。

今回の更新項目

設計基準への対応状況について ([こちらを、クリック](#))

- ◆防波壁の進捗状況
防波壁設置工事の進捗状況を反映
- ◆緊急時対策所への酸素濃度計の設置
酸素濃度計の設置状況を反映

重大事故基準への対応状況について ([こちらを、クリック](#))

- ◆フィルタベント設備設置の進捗状況
フィルタベント室の躯体構築工事および配管トンネル工事の進捗状況を反映
- ◆発電所敷地高台(T.P.+30m 付近)の進捗状況
地下水槽設置工事および送水トンネル掘削工事の進捗状況を反映
- ◆発電所敷地高台(T.P.+40m 付近)の進捗状況
緊急時電気品建屋内部の設備工事、ガスタービン発電機建屋内部の設備工事および緊急時用資機材倉庫の建築工事などの進捗状況を反映
- ◆緊急時対策所への放射線エリアモニタの設置
放射線エリアモニタの設置状況を反映

月報 ([こちらを、クリック](#))

- ◆工事進捗状況のお知らせ(2014年1月号)を掲載中

浜岡原子力発電所の安全性向上に向けた取り組みの進捗状況について、より多くの皆さまにご覧いただけるよう、今後も、ホームページコンテンツ更新の都度、お知らせしていきます。

浜岡原子力発電所の安全性向上に向けた取り組みに関するホームページコンテンツは、[こちら](#)です。

以上