

浜岡原子力発電所 1号機 タービン建屋中 2階 放射能測定室(放射線管理区域内)の掃除機からの発煙に関する消防署の現場確認

2026年3月19日

発生場所	浜岡原子力発電所 1号機 タービン建屋中 2階 放射能測定室 (放射線管理区域内)
発生年月日	2026年3月19日
状況	<p>本日午前 11 時 00 分頃、浜岡原子力発電所 1号機 タービン建屋中 2階 放射能測定室(放射線管理区域内)において、協力会社社員が掃除機にて清掃中に掃除機の排気口付近から発煙していることを確認しました。 (火災報知器の鳴動なし、発煙あり、臭いあり) ただちに掃除機のコンセントプラグを引き抜き、掃除機からの発煙は止まりました。</p> <p>発煙を確認したため、午前 11 時 45 分頃に消防署へ情報提供しました。その後、消防署から現場確認をすとの連絡を受けたため、お知らせいたします。 今後、詳細な状況、発生原因の確認をおこない、適切に対応してまいります。</p>
放射能の影響 など	<p>本事象は、</p> <ul style="list-style-type: none">➢ 放射性物質の漏えいに係わる事象ではありません。➢ 発電所の安全に係わる設備への影響はありません。➢ けが人の発生はありません。

以上