

## 浜岡原子力発電所の安全性向上に向けた取り組みに関する ホームページコンテンツ更新について

2014年4月10日

2013年12月2日に、当社ホームページ内に専用のコンテンツ(浜岡原子力発電所の安全性向上に向けた取り組みに関するホームページコンテンツ)を開設し、対策工事の進捗状況をお知らせしています。

([2013年12月2日](#)お知らせ済み)

このたび、以下のとおり更新しましたので、お知らせします。

### 今回の更新項目

#### 設計基準への対応状況について (こちらを、[クリック](#))

- ◆防波壁地盤改良工事(地震対策)  
防波壁地盤改良工事の進捗状況を反映(2014年4月10日、防波壁地盤改良工事に着手)
- ◆発電所敷地西側盛土の嵩上げ(海拔22~24m)  
発電所敷地西側盛土の嵩上げの進捗状況を反映

#### 重大事故基準への対応状況について (こちらを、[クリック](#))

- ◆水素爆発防止対策  
建屋ベント設備設置工事の進捗状況を反映
- ◆高台工事(T.P.+30m付近)  
地下水槽および送水トンネル工事の進捗状況を反映
- ◆高台工事(T.P.+40m付近)  
ガスタービン発電機の燃料タンク、建屋の耐震性強化工事の進捗状況を反映

#### 月報 (こちらを、[クリック](#))

- ◆工事進捗状況のお知らせ(2014年4月号)を掲載中

浜岡原子力発電所の安全性向上に向けた取り組みの進捗状況について、より多くの皆さまにご覧いただけるよう、今後も、ホームページコンテンツ更新の都度、お知らせしていきます。

浜岡原子力発電所の安全性向上に向けた取り組みに関するホームページコンテンツは、[こちら](#)です。

以上