

浜岡原子力発電所 1号機 屋外変圧器の消火装置の作動について

2014年10月1日

発生場所	1号機(廃止措置中) 屋外変圧器エリア(放射線管理区域外)
発生年月日	2014年10月1日
発生時の状況	<p>午前11時04分、1号機中央制御室で屋外変圧器エリア(放射線管理区域外)の火災を知らせる警報が点灯し、変圧器の消火装置が作動しました。ただちに当社社員が現場を確認し、火の気がないことを確認しました。その後、消防署による調査により、火災でないことを確認できました。</p> <p><状況></p> <p>10月1日11時04分 消火装置作動 11時04分 消防署へ通報 11時11分 現場にて、火の気がないことを確認し、その旨を消防署へ連絡 11時43分 消防署の調査により火災でないことを確認</p> <p>本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p> <p>なお、消火装置が作動した原因については、今後調査をおこないます。</p>
お知らせ基準	本情報は、運転情報「表 2-16 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

以上