

## 救急車の要請について

2015年8月18日

|                        |   |
|------------------------|---|
| 発生場所                   | 廃棄物減容処理装置建屋(第1建屋)(放射線管理区域内)   |
| 発生年月日                  | 2015年8月18日  |
| 発生時の状況                 | 15時45分頃、廃棄物減容処理装置建屋(第1建屋)において、設備の点検作業に従事していた協力会社社員が体調不良を訴えたため、16時00分に救急車の出動を要請しました。 |
| <a href="#">お知らせ基準</a> | 「表 1-9 発電所敷地内に救急車の出動要請をしたとき。」に該当します。  |

以上