

発電所からのお知らせ

2017年3月28日

- 1, 2号機: 廃止措置中(第2段階)(2016年2月3日～)
「[浜岡原子力発電所 1, 2号機 廃止措置状況\(2016年度第2四半期\)](#)」をご覧ください。
- 3号機: 施設定期検査中(2010年11月29日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)
・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。
- 4号機: 施設定期検査中(2012年1月25日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)
・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。
- 5号機: 施設定期検査中(2012年3月22日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)
・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。
- その他
・2017年3月29日～8月31日に、可燃性固体廃棄物である樹脂の焼却処理のため、廃棄物減容処理装置建屋焼却炉排気筒から白煙(注1)が発生します。この白煙には、放射性物質は含まれていません。なお、焼却処理の進捗等によって日程を変更する場合があります。

注1 白煙とは、樹脂の成分である硫黄分が酸化物となり、気中の水分子と結合することで生成されるものです。白煙中の硫黄酸化物は、大気汚染防止法で定められる基準値を十分に下回っています。

以上