

火災報知器の作動(非火災報)について

2017年10月27日

発生時の状況

2017年10月26日15時34分、発電所敷地内西側にある協力会社事務所付近の第1資材倉庫(放射線管理区域外)において、火災報知器が作動しました。現場確認の結果、火災ではないことを確認しました。

発電所敷地内の屋外で実施している構内排水路工事において、火災報知器のケーブルを切断したことによって、火災報知器が作動しました。

今後、ケーブルの復旧をおこなうとともに、ケーブル切断に至った原因を調査し、再発防止に努めてまいります。

以上