

## 火災報知器の作動(非火災報)について

2018年8月20日

### 発生時の状況

2018年8月20日10時17分、2号機(廃止措置中)原子炉建屋5階(放射線管理区域内)において、火災報知器が作動しました。その後、当社社員による現場確認の結果、火災ではないことを確認しています。

当該火災報知器は光電式分離型の感知器(注)により構成されており、当該エリアにおいて作業を実施していた作業員が送光部と受光部の間の光ビームを遮ったことにより作動したものと推定しました。  
今後、再発防止に努めてまいります。

(注)光電式分離型の感知器とは、送光部と受光部の間の光ビームが遮られることによって感知するものです。

以上