

ニューシアへの登録情報

2019年3月11日

2019年3月度のニューシア登録に係る情報は以下のとおりです。

ニューシアホームページ: <http://www.nucia.jp/>

<ニューシア登録情報>

低レベル放射性廃棄物のドラム缶底部の塗装の剥がれおよび水滴の付着

(2018年4月23日発生)

([2018年4月25日](#)、[2018年4月27日](#)、[2018年6月7日](#)、[2018年6月18日](#)、[2019年2月15日](#)お知らせ済み)、

([2019年3月1日](#)ニューシア登録)

① 浜岡3号機 原子炉建屋地下1階における補給水の漏えい

(2019年2月6日発生)

([2019年2月7日](#)、[2019年2月12日](#)お知らせ済み)、([2019年2月15日](#)ニューシア登録)

② 浜岡2号機 発電所構内(屋内(管理区域内))におけるけが人の発生

(2019年2月12日発生)

([2019年2月12日](#)お知らせ済み)、([2019年2月15日](#)ニューシア登録)

<ニューシア更新情報>

① 浜岡5号機 非常用ディーゼル発電機(B)排気管伸縮継手の破損に伴う運転上の制限逸脱

(2018年6月5日発生)

([2018年6月5日](#)、[2018年6月12日](#)、[2018年6月15日](#)、[2018年8月6日](#)、[2018年9月20日](#)お知らせ済み)、

([2019年2月19日](#)ニューシア更新)

以上