

浜岡原子力発電所 4号機 250V バッテリーの電解液の漏えいについて

2018 年 11 月 27 日

発生場所	4号機(施設定期検査中) タービン建屋3階(放射線管理区域外)
発生年月日	2018 年 11 月 27 日
状況	14 時 17 分頃、250V バッテリーの点検作業に従事していた協力会社社員が部品の取り替えを実施していたところ、250V バッテリーの樹脂製容器が破裂し、電解液が漏えいしました。その際、作業に従事していた協力会社社員に電解液がかかったため、速やかに洗浄しています。 現在、漏えいは止まっており、今後、バッテリーが破裂した原因を調査してまいります。 また、本事象に伴うプラントへの影響はありません。
放射能の影響	本事象は、放射性物質の漏えいに関わる事象ではありません。
お知らせ基準	「表 2-13 建屋内又は屋外タンク施設等において、油、薬品等危険物の異常な漏えいを発見したとき」に該当します。

以上