

1号機 航路標識灯の異常について

平成 18 年 6 月 27 日

発生号機	浜岡原子力発電所1号機(定期検査中) :沸騰水型、定格電気出力54万キロワット
発生年月日	平成18年6月27日
発生時の状況	平成18年6月27日午前4時30分頃、取水塔(※1)に設置している航路標識灯(※2)が、2～5号機の航路標識灯に比べ、光度が落ち、点滅の間隔が長くなっていることを確認しました。 このため、直ちに清水海上保安部航行援助センターへ、本事象の連絡を行いました。
対応	今後、当該標識灯の点検を実施します。
お知らせ基準	「表2-18」に該当します。

※1 取水塔は、蒸気タービン復水器冷却用水(海水)の取水のため、敷地前面の海岸沖に設置しています。

※2 航路標識灯は、航路標識法第2条に基づき、船舶交通の安全確保の観点から、事業者が設置・管理しています。照度を感知し、夜間は点滅、昼間は消灯しています。

以上