

保修センター第2棟1階における火災報知器の作動(非火災報)について

平成20年11月20日

| | |
|------------------------|---|
| 発生場所 | 保修センター第2棟 1階 |
| 発生年月日 | 平成20年11月20日 |
| 発生時の状況 | <p>午前11時00分、発電所構内の保修センター(※)第2棟の1階において、火災報知器が作動しました。</p> <p>午前11時05分、消防署に連絡するとともに、自衛消防隊消火チームを招集しました。</p> <p>午前11時14分、火災ではないことを確認しました。</p> <p>午前11時15分、消防署にその旨を連絡し、自衛消防隊消火チームの招集を解除しました。</p> <p>火災報知器の作動は、消火栓の火災報知器発信ボタンに誤って運搬物が触れたことにより動作したものです。</p> |
| お知らせ基準 | 「表2-16 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。 |

※保修センターは協力会社の事務所として使用している建物です。

以上