


工程の流れ

# 3号機第17回施設定期検査の工程



※1 2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による東京電力(株)福島第一原子力発電所の事故等を踏まえ、浜岡原子力発電所のさらなる安全性向上対策に取り組んでいます。(詳細はこちらをご覧ください。)

※2 以降の工程については、安全性向上対策の進捗状況も考慮し、今後検討をおこなってまいります。