

## 浜岡原子力発電所の安全性向上に向けた取り組みに関する ホームページコンテンツ更新について

2014年10月24日

2013年12月2日に、当社ホームページ内に専用のコンテンツ(浜岡原子力発電所の安全性向上に向けた取り組みに関するホームページコンテンツ)を開設し、対策工事の進捗状況をお知らせしています。

([2013年12月2日](#)お知らせ済み)

このたび、以下のとおり更新しましたので、お知らせします。

### 今回の更新項目

#### 設計基準への対応状況について (こちらを、[クリック](#))

- ◆防波壁の設置
  - 防波壁(一般部)の進捗状況を反映
  - 防波壁(西側端部)の進捗状況を反映
- ◆取水槽他の溢水対策
  - 溢水防止壁設置工事の進捗状況を反映

#### 重大事故基準への対応状況について (こちらを、[クリック](#))

- ◆フィルタベント設備の設置
  - 3号機および4号機のフィルタベント室本体工事の進捗状況を反映
- ◆高台工事(T.P.+30m付近)
  - 地下水槽工事の進捗状況を反映
- ◆可搬設備の保管場所の確保・アクセスルート整備
  - 可搬設備の保管場所の確保・アクセスルート整備のための工事の進捗状況を反映

#### 月報 (こちらを、[クリック](#))

- ◆工事進捗状況のお知らせ(2014年10月号)を掲載中

浜岡原子力発電所の安全性向上に向けた取り組みの進捗状況について、より多くの皆さまにご覧いただけるよう、今後も、ホームページコンテンツ更新の都度、お知らせしていきます。

浜岡原子力発電所の安全性向上に向けた取り組みに関するホームページコンテンツは、[こちら](#)です。

以上