

## 浜岡原子力発電所 通信用鉄塔の航空障害灯の消灯について

2016 年 11 月 8 日

|                        |  |
|------------------------|--|
| 発生場所                   | 事務棟屋上 通信用鉄塔  |
| 発生年月日                  | 2016 年 11 月 7 日  |
| 状況                     | <p>11 月 7 日 22 時 45 分頃、浜岡原子力発電所の事務棟屋上に設置している通信用鉄塔(※1)の航空障害灯(※2)全 5 灯のうち 1 灯が消灯していることを当社社員が確認しました。</p> <p>その後、直ちに設備を管轄する東京空港事務所へ連絡をおこないました。</p> <p>消灯を確認した航空障害灯については、今後点検を実施します。</p> <p>本事象は放射性物質の放出にかかわる事象ではありません。</p> |
| <a href="#">お知らせ基準</a> | 「表 2-16 航路標識灯、航空障害灯、原子力施設用灯火に不点等の異常があったとき(計画的な点検を除く。)」に該当します。  |

※1 通信用鉄塔は、通信用アンテナ等を設置するための鉄塔です。

※2 航空障害灯は、航空法に基づき、有視界飛行する航空機の安全を確保するため、同法で定められた高さ以上の建物に設置しているものです。

以上