

発電所からのお知らせ

2017年11月7日

- 1, 2号機: 廃止措置中(第2段階)(2016年2月3日～)
「[浜岡原子力発電所 1, 2号機 廃止措置状況\(2017年度第1四半期\)](#)」をご覧ください。
- 3号機: 施設定期検査中(2010年11月29日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)
 - ・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。
 - ・作業に伴い、2017年11月11日に、3号機主排気筒の原子力施設用灯火を消灯します。なお、当日の天候により延期する場合があります。
- 4号機: 施設定期検査中(2012年1月25日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)
 - ・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。
- 5号機: 施設定期検査中(2012年3月22日～)・安全性向上対策実施中(地震・津波・重大事故対策等)
 - ・検査状況については、「[点検情報](#)」をご覧ください。
- その他
 - ・2017年10月19日から11月2日にかけて、世界原子力発電事業者協会(WANO)によるピアレビューが実施されました。
これは、世界の原子力専門家からなる専門チームが、現場作業の観察やインタビューなどを通じ、他の発電所の参考となるような取り組みや、更に改善できるところについて事業者と議論を交わすことで、原子力発電所の安全性や信頼性をより向上させる目的でおこなわれるものです。
当社は、WANOピアレビューで得られた結果を今後の改善活動に活かしてまいります。

以上