

## 救急車の要請について

平成 18 年 2 月 16 日

|                        |   |
|------------------------|---|
| 発生号機                   | 5号機（定期検査中）<br>:改良型沸騰水型、定格電気出力138万キロワット  |
| 発生年月日                  | 平成18年2月16日  |
| 発生時の状況                 | 午前11時20分頃、定期検査中の5号機タービン建屋地下2階(放射線管理区域内)にて、作業員が左手の指を負傷したため、午前11時25分に救急車の出動を要請いたしました。<br>なお、当作業員の被ばく及び放射能による汚染はありません。 |
| <a href="#">お知らせ基準</a> | 「表1 - 8」に該当します。   |

以上