

3号機 使用済燃料貯蔵プール内での異物確認について

平成 19 年 8 月 31 日


| | |
|---------------|--|
| 発生号機 | 3号機（定格熱出力一定運転中） ：沸騰水型、定格電気出力110万キロワット |
| 発生年月日 | 平成19年8月31日 |
| 状況 | 本日（8月31日）、3号機原子炉建屋4階（放射線管理区域内）において、使用済燃料貯蔵プール（1）内の確認作業を行っていたところ、午前11時20分頃にナイロン製結束バンドと推定される異物（約10cm）を当社社員が確認しました。 現在、確認された異物の回収作業を行っています。 また、原因について、現在、調査中です。 |
| 放射能の影響 | 本事象による外部への放射能の影響はありません。 また、作業員等への被ばくはありません。 |
| <u>お知らせ基準</u> | 「表2 - 8 原子炉又は使用済燃料貯蔵プールで異物を発見したとき又は混入したとき。圧力抑制室等に異物を発見したとき」に該当しません。 |

- 1 使用済燃料貯蔵プールは使用済燃料や使用済制御棒等を貯蔵するための設備です。

以上

使用済燃料貯蔵プール内の配置と異物確認箇所

燃料プール



異物確認箇所

