

## 保修センター第3棟1階における火災報知器の作動(非火災報)について

平成 19 年 9 月 27 日

発生場所	保修センター第3棟 1階
発生年月日	平成19年9月27日
発生時の状況	<p>午後1時10分、発電所構内の保修センター(※)第3棟の1階において、火災報知器が作動しました。</p> <p>午後1時15分、消防署に連絡するとともに、自衛消防隊消火チームを招集しました。</p> <p>午後1時19分、火災ではないことを確認しました。</p> <p>午後1時20分、消防署にその旨を連絡し、自衛消防隊消火チームの招集を解除しました。</p> <p>火災報知器の作動は、消火栓の火災報知器発信ボタンが押されたことによるものです。</p>
<a href="#">お知らせ基準</a>	「表2-16 発電所において、火災報知器が作動したとき」に該当します。

※保修センターは協力会社の事務所として使用している建物です。

以上